



# Windows 10 및 Driver 설치방법


1. USB HDD : USB DRIVE 를 t-10 USB PORT 삽입후 POWER UP BIOS MODE 로 진입 ( DEL key 입력)
2. Boot mode 에서 USB Drive 선택후 우측 + 키를 누른다




## 2. USB HDD : USB DRIVE boot Priority Oder 1를 확인한다




### 3. F10 또는 EXIT 를 누르고 YES 를 누른다



4. 아래화면에서 내언어 : 한국어 를 선택한다 ( USB DRIVE 로 자동 실행 됨)





## 5. 아래 다음 버튼을 누른다






6. 지금 설치 버튼을 누른다





7. 해당 제품의 PRODUCT CODE를 삽입한다 ( 제품뒷면의 스티커)



8. 동의를 클릭하고, 사용자지정 WINDOWS만 설치(고급)선택한다
9. 선택된 C DRIVE 선택하고 FORMAT 버튼을 누른다




# 10. 아래 다음 버튼을 누른다







## 12. 설치 완료후 아래와 같이 표시됩니다( windows 설치완료)








### 13. 장치 관리자 를 확인 합니다( Intel Graphic Driver 및 TXE Driver 미 설치 확인)



# 14. Intel Graphic Driver 를 설치 합니다 ( Win\_7\_8\_10\_64bit\_VGA zip 파일을 t-10 바탕화면 복사 압축풀 기후 driver 설치 한다)



# 15. Intel Graphic Driver 를 설치 합니다 ( Win\_8\_10\_TXE zip 파일을 t-10 바탕화면 복사 압축풀기후 driver 설치 한다)



## 16. 최종적으로 장치 관리자를 확인 합니다

